

**D02 HILOS; ACABADO MECANICO DE HILOS O CUERDAS; URDIDO O PLEGADO****D02H URDIDO, PLEGADO O CRUZAMIENTO DE LA URDIMBRE****Nota**

Es importante tener en cuenta la nota que sigue al título de la clase D02.

**Esquema general**

ESTIZOLAS .....	1/00	CRUZAMIENTO DE LAS URDIMBRES .....	9/00
URDIDO; PLEGADO; URDIDO Y		OTRAS MAQUINAS O PROCEDIMIENTOS .....	11/00
PLEGADO COMBINADOS .....	3/00; 5/00; 7/00	PARTES CONSTITUTIVAS DE LAS	
		MAQUINAS .....	13/00

<b>1/00</b>	<b>Estizola, es decir, aparato que suministra una multitud de hilos individuales</b>	<b>13/08</b>	. . . eléctricos
<b>3/00</b>	<b>Urdidores</b>	<b>13/10</b>	. . sensibles a los dispositivos de medida del hilo, p. ej. parando las máquinas cuando una determinada longitud de urdimbres ha sido enrollada
<b>5/00</b>	<b>Máquinas de plegar</b>	<b>13/12</b>	. Mecanismos de accionamiento a velocidad variable
<b>5/02</b>	. combinadas con aparatos para encolar o para otros tratamientos de las urdimbres (encolado <u>en sí</u> D06B)	<b>13/14</b>	. . de regulación automática por la tensión de la urdimbre
<b>7/00</b>	<b>Máquinas de urdir y de plegar combinadas</b>	<b>13/16</b>	. Peines, lengüetas u otros dispositivos que determinan el espaciamiento de los hilos
<b>9/00</b>	<b>Cruzamiento de las urdimbres</b>	<b>13/18</b>	. . con espaciamiento regulable
<b>9/02</b>	. Baquetas o bandas de cruzamiento	<b>13/20</b>	. . con espaciamiento fijo
<b>11/00</b>	<b>Métodos o aparatos no previstos en los grupos D02H 1/00 Hasta D02H 9/00, p. ej. para limpiar la urdimbre</b>	<b>13/22</b>	. Dispositivos de tensión
		<b>13/24</b>	. . para hilos individuales
		<b>13/26</b>	. . para hilos en forma de urdimbre (controlando el accionamiento del plegador o similares, a fin de mantener la tensión constante D02H 13/14)
<b>13/00</b>	<b>Partes constitutivas de las máquinas de los grupos de esta subclase</b>	<b>13/28</b>	. Plegadores de urdimbre (plegadores del tejido D03D 49/20)
<b>13/02</b>	. Movimientos de parada	<b>13/30</b>	. . con discos
<b>13/04</b>	. . sensibles a una ruptura, al relajamiento o a una tensión excesiva de los hilos, con detectores para cada hilo individual o para pequeños grupos de hilos	<b>13/32</b>	. . . regulables
		<b>13/34</b>	. . seccionales
		<b>13/36</b>	. . Medios de fijación de la urdimbre con el plegador
<b>13/06</b>	. . . mecánicos	<b>13/38</b>	. Estanterías para almacenamiento de plegadores